

日本原子力学会標準

AESJ-SC-P005:2010(Amd.1)

「原子力発電所の高経年化対策実施基準:2010（追補 1）」

正誤表

No.	頁	箇所	誤	正
附属書 A 添付資料-3（別冊） 経年劣化メカニズムまとめ表リスト-PWR				
1	545	P06-27 代表機器	格納容器再循環サンプ第 1 隔離弁	格納容器再循環サンプ第 1 隔離弁 (余熱除去系統)
2	553	P09-07 代表機器	予備変圧器用 80.5kV 碍子形変流	予備変圧器用 80.5kV 碍子形変流器
附属書 A 添付資料-4（別冊） 経年劣化メカニズムまとめ表-PWR				
1	604	P03-06 No.7,8 部位欄	モータ 回転子棒・エンドリ	モータ 回転子棒・エンドリング